

# 밀폐공간 작업허가서

발행번호	10002	신청인		업체명:	업체명	직책:	직책	성명:	홍길동
작업허가일	2024년 07	작업허가시간	16:00						

## 작업개요

작업(설비)명 :	스토리포유1	작업장소 :	20240725-1
작업내용 :	작업에 대한 내용1		

## 출입자명단

성명	1차		2차		3차		4차	
	입장시간	퇴장시간	입장시간	퇴장시간	입장시간	퇴장시간	입장시간	퇴장시간
김진우,김성태,박형식	작업 전	작업 전	13:57	13:57	13:57	13:57	13:57	13:57

## 안전조치요구사항

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 작업구역 설정(출입경고 표지 비치)   | <input checked="" type="checkbox"/> 산소 및 가스농도 측정        |
| <input checked="" type="checkbox"/> 밸브차단 및 차단표지부착(도면비교)   | <input checked="" type="checkbox"/> 작업자 특별교육 이수         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 명판설치 및 표지부착(도면비교)     | <input checked="" type="checkbox"/> 작업 전 안전교육 실시(TBM 등) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 위험물질(가연성분진포함) 방출 및 처리 | <input checked="" type="checkbox"/> 구조용 안전보호구 비치        |
| <input checked="" type="checkbox"/> 용기개방 및 압력방출           | <input checked="" type="checkbox"/> 소화기 비치              |
| <input checked="" type="checkbox"/> 용기내부 세정 및 처리          | <input checked="" type="checkbox"/> 안전보호구 착용            |
| <input checked="" type="checkbox"/> 불활성가스 치환 및 환기         | <input checked="" type="checkbox"/> 통신장비 휴대             |
| <input checked="" type="checkbox"/> 환기장비                  | <input checked="" type="checkbox"/> 밀폐공간 감시자 배치         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 조명장비                  | <input checked="" type="checkbox"/> 현장 위험요인 확인          |

## 산소 및 유해가스농도 측정결과

\* 작업 투입 전 측정 후 매 2시간 마다 측정 / 측정자 자격(규칙 제619조의2)명기 필요

NO	물질명	기준	측정자(자격)	(1차)	(2차)	(3차)	(4차)	비고
1	O <sub>2</sub>	18%~23.5%	김진우,김성태,박형식	20.8	20.8	20.8	20.8	
2	CO	25ppm미만	김진우,김성태,박형식	0	0	0	0	
3	CO <sub>2</sub>	1.5%미만	김진우,김성태,박형식	0	0	0	0	
4	H <sub>2</sub> S	10ppm미만	김진우,김성태,박형식	0	0	0	0	

### 첨부서류

· 작업계획서 · 특별교육이수증빙 · 안전장구 목록  
· 위험성평가표 · 기술자료(도면)

### 기타특별사항

\*밀폐공간 작업허가 1일 허가 원칙(허가서 효력은 해당 작업허가일, 작업허가시간에 한해 유효)  
\*신청인: 해당 시 , 해당 없을 시 에 V 체크 / 감독부서: 안전조치여부 확인 후 에 V 체크

검토자(수급업체)			승인자(감독부서)		
부서	직책	성명	부서	직책	성명
		감독관-2			감독관-2
(서명)			(서명)		
안전조치여부확인		현장담당자(수급업체)		입회자(감독부서)	
		(서명)		(서명)	
작업완료시간		시 분	현장담당자(수급업체)	입회자(감독부서)	
			(서명)	(서명)	

[장비 준비 및 작동 상태]

[감시인 배치]

[산소 및 가스농도 측정]